

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2019

# Stehag 47:1 – Stehags kyrka, fornlämning 65

GRUNDFÖRSTÄRKNING

Stehags socken, Eslövs kommun  
Skåne län





Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2019

# Stehag 47:1 – Stehags kyrka, fornlämning 65

GRUNDFÖRSTÄRKNING

Stehags socken, Eslövs kommun  
Skåne län

## Skånearkeologi

Per Sarnäs

Midgårdsgatan 3

216 19 Malmö

Tel: 0708-82 78 16

E-post: [info@skanearkeologi.se](mailto:info@skanearkeologi.se)

Webb: [www.skanearkeologi.se](http://www.skanearkeologi.se)

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2019

### **Stehag 47:1 – Stehags kyrka, fornlämning 65**

#### **Grundförstärkning**

Stehags socken, Eslövs kommun

Skåne län

Skånearkeologi

Rapport 2019:13

Författare: Per Sarnäs


Grafisk form: Anders Gutehall

Omslagsbild: Per Sarnäs

© Skånearkeologi 2019

## Innehåll

Undersökningens bakgrund och resultat	5
Referenser	5
Tekniska och administrativa uppgifter	6



Figur 1. Karta över Skåne med Eslövs kommun markerat med grå färg och Stehags socken med blå färg. Stehags kyrka är markerat med ett svart kors.

Figur 2. Högupplöst ortofoto över Stehags kyrkby med kyrkan ca 50 m norr om vägkorsningen. © Lantmäteriet




0 200 m



## Undersökningens bakgrund och resultat

Med anledning av att Eslövs Pastorat behövde förstärka Stehags kyrkas grund vid långhusets nordvästra hörn beslutade Länsstyrelsen om en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning.

En hörnsten i nordvästra hörnet av långhuset har börjat röra sig ut från murverket. För att stabilisera stenen och muren upptogs ett schakt runt hörnet till ett djup av ca 0,8 m för att kunna gjuta en platta som hindrar stenen från att fortsätta röra sig. Schaktet mätte 2,5 x 1,2 m på norra sidan och 1 x 1,6 m på västra sidan, med sammanlagd yta av 10,8 kvm. I schaktet förekom rikligt med stenar, bl.a huggna sandstenar. Endast ett fåtal människoben påträffades löst bland schaktmassorna. Förutom schaktet för grundförstärkningen grävdes två schakt för att leda bort vatten från två stuprör. Schakten var ca 0,4 m djupa och inget av arkeologiskt intresse framkom i dem. De två schakten omfattade 3,9 kvm.



Figur 3. Schaktens läge i förhållande till kyrkan. Schakten är markerade med röd färg

## Referenser

### Kartor

Ortofoto över Stehags kyrkby

## Tekniska och administrativa uppgifter

Länsstyrelsens diarienummer ..... 431- 14597-2019  
Skånearkeologis diarienummer ..... 201905

Län ..... Skåne  
Kommun ..... Eslöv  
Socken ..... Stehag  
Fastighet ..... Stehag 47:1  
RAÄ-nummer ..... Stehag 65:1

Koordinatsystem ..... Sweref 99 TM  
N koordinat ..... 6195810  
E koordinat ..... 400929  
M ö.h. .... 79-80

Fältarbetstid ..... 2019-09-18  
Antal arbetsdagar ..... 1  
Antal arkeologtimmar ..... 6

Undersökt yta ..... 14,7 m<sup>2</sup>

Projektansvarig ..... Per Sarnäs  
Uppdragsgivare ..... Eslövs Pastorat

Arkivmaterial i form av shp-fil, digitala foton och rapportoriginal  
förvaras på Lunds universitets historiska museum